

S0141- 温度湿度计, PT1000 传感器, LCD 显示屏

型号: S0141



支持多种通信接口: USB, RS232, GSM
符合 EN ISO/IEC 17025 标准

支持 USB 接口, COM 接口

规格

测量范围	-30~+70°C
精度	±0.2°C(-50~+100°C) ±0.2%RH(+10~+26°C) ±0.4%RH(-90~-50°C)
分辨率	0.1°C
响应时间	约 10s
显示	10 位 LCD
供电	AA 3.6V 纽扣电池
尺寸	93x64x29mm
重量	约 130g
防护等级	IP67
工作温度	-30~+70°C
工作湿度	0~100%RH
存储温度	-40~+100°C
存储湿度	0~100%RH
IP 等级	IP67
重量	约 130g
寿命	约 3 年